

SERVICIO DE RENOVACION URBANA Y CONSERVACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
SECCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

EXPTE.: 57/2017/1
FINCA.: C/ GUARNICIONEROS Nº 1
REF^a.: FJBC/VAC

Con relación a las obras de mejora de accesibilidad en la finca nº 1 de calle Guarnicioneros, mediante la instalación de un ascensor sobre espacio público, se informa de la necesidad de proceder al talado de dos árboles por incompatibilidad con las obras a desarrollar, tal y como se recoge en el informe que se adjunta, elaborado por la dirección técnica de las obras.

Para estas medidas se cuenta con la autorización de la Intercomunidad de Propietarios de Pino Montano, entidad encargada del mantenimiento de la urbanización, dado su carácter privado.

Todo lo cual se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

EL JEFE DEL SERVICIO

P.A. EL SUBJEFE DEL SERVICIO

Fdo.: Francisco José Barrera Campos

20/2021

SRA JEFA DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
A/A. Cristina Valpuesta Tundidor

Avda. de Carlos III s/n, 41092 – Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · <http://www.sevilla.org/urbanismo/>

Código Seguro De Verificación	zWTPHC4ij41D4g1gMR1/ng==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco José Barrera Campos	Firmado	23/02/2021 17:06:19
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zWTPHC4ij41D4g1gMR1/ng==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO

MOTIVO DEL APEO: Afección por Obra Pública (GMU y MA)

01. FECHA: 3 de febrero de 2021

02. SITUACIÓN: Calle Guarnicioneros.

03. DISTRITO: Norte.

04. ESPECIE: *Ligustrun japonicum* y *naranja*

05. P.C. (c.m): se desconoce

06. ALTURA (m): 3

07. ALCORQUE (m): no procede.

08. LATITUD DE ACERADO(m): en zona de albero.

09. LESIONES GRAVES:

- Signos de afección en la estructural general del árbol.

10. ESTADO GENERAL:

- Presenta problemas de deterioro general.

11. OBSERVACIONES:

- La edificación que se prevé, interfiere con el desarrollo natural del ejemplar. La poda soluciona el problema a corto pero no a largo plazo. Independientemente de esta circunstancia, se observa deterioro estructural del mismo.

Ú B I C A

12. FOTOGRAFÍAS:



Ligustrum japonicum

Ú B I C A



Naranjo

ÚBICA

13. PLANO DE SITUACIÓN:

