

Expediente: 37/2023

AP-14-2023  
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 13 de febrero de 2023, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe de valoración de estado de arbolado viario y solicitud de apeo, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de Robinia pseudoacacia var. 'Casque Rouge' con ID 113987 (AP-14-2023), situado en la Calle Telegrafistas, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de enero de 2022, VENGO EN RESOLVER: ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Robinia pseudoacacia var. 'Casque Rouge' con ID 113987 (AP-14-2023), situado en la Calle Telegrafistas. MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Robinia pseudoacacia var. 'Casque Rouge' con ID 113987, situado el calle Telegrafistas, perteneciente al distrito Norte. Según la inspección visual realizada por los inspectores de riesgo, se concluye que el ejemplar presenta una serie de defectos estructurales que comprometen severamente su estabilidad general. Los cuáles generan un nivel de riesgo ELEVADO, asociado al árbol. Por presentar asociado un nivel de RIESGO NO TOLERABLE, y no existir medidas de mitigación que permitan la conservación del ejemplar, como individuo eficiente y estable en su estructura, se solicita su apeo. ESTADO GENERAL: El estado fisiológico que se observa aparentemente, corresponde a una vitalidad y una vigorosidad dentro de los rangos habituales para la especie. OBSERVACIONES: Se evalúa en altura. Se aplica fuerza de tracción manual en la cruz y se constata que la horquilla se podría hacer colapsar con cierta facilidad sólo aplicando este tipo de fuerza."**

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

La Adjunta del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	wrKGzW79FpaN3mpB4YsGyg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	13/02/2023 11:50:10
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wrKGzW79FpaN3mpB4YsGyg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wrKGzW79FpaN3mpB4YsGyg==</a>		




## SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-14-23) PARTE 2ª

### MOTIVO: RIESGO NO TOLERABLE

1. **FECHA:** 7 de febrero de 2023
2. **SITUACIÓN:** Calle Telegrafistas.
3. **Distrito:** Norte.
4. **ESPECIE:** *Robinia pseudoacacia* var. 'Casque Rouge'.
5. **P.C. (c.m.):** 61
6. **ALTURA (m):** 8
7. **ALCORQUE (m):** 1 x 1
8. **LATITUD DE ACERADO (m):** 3,5.
9. **LESIONES GRAVES:**
  - Cavidad en cruz primaria, asociada a proceso de pudrición fúngica avanzada.
  - Deterioro severo de tejidos en cuello, también asociada a cavidad interna según se detecta al contacto con martillo de teflón.
  - Levantamiento de la zona de seguridad radicular, en el área donde se disponen las raíces que trabajan a tracción en base a la inclinación que va adquiriendo toda la estructura, con proyección a la calzada.
  - Excesivo refaldado que ha generado una estructura ahilada en su conjunto e imprime un significativo efecto palanca a los puntos más frágiles por los defectos que presentan; cruz y cuello.
10. **ESTADO GENERAL:**
  - El estado fisiológico que se observa aparentemente, corresponde a una vitalidad y una vigorosidad dentro de los rangos habituales para la especie.
11. **OBSERVACIONES:**
  - Se evalúa en altura. Se aplica fuerza de tracción manual en la cruz y se constata que la horquilla se podría hacer colapsar con cierta facilidad sólo aplicando este tipo de fuerza.

## 12. FOTOGRAFÍAS:



### 13. PLANO SITUACIÓN:



Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 547 32 32  
Telefax 95 547 32 42  
[www.parquesyjardines.sevilla.org](http://www.parquesyjardines.sevilla.org)

# Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 7-feb-2023 Hora: 11:00  
 Dirección/localización árbol: Calle Telegrafistas ID. Árbol: 113987 Hoja 1 de 2  
 Especie de árbol: Robinia pseudoacacia var. 'Casque Rouge' Perímetro: 75 Altura (m): 9 Proyección copa diám. (m): 6  
 Asesor: Ute arbolado y jardinería sector norte de Sevilla Periodo de tiempo: 30 Herramientas utilizadas: Cámara Fotográfica, tablet, cinta métrica, martillo teflón, Arbomap

## Evaluación de Diana

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1. Rara 2. Ocasional 3. Frecuente 4. Constante	Es práctico mover la diana	Es práctico restringir la zona?
		Blanco dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1.5 x altura			
1	Peatones (en tránsito)		X		3	No	No
2	Vehículos (aparcados)	X			3	No	No
3	Vehículos (en tránsito)	X			3	No	No
4							
5							

## Factores de la Zona

**Historial de fallos:** Colapsos en inserciones epicórmicas y en zonas con afección fúngica. **Topografía:** Plano  Pte.  % Orientación de la pte:  
**Cambios en la zona:** Ninguno  Cambio cota del suelo  Limpieza  Cambio de hidrología del suelo  Cortes de raíces  Descripción:  
**Condiciones suelo:** Volumen limitado  Encharcado  Superficial  Compactado  Pavimento sobre raíces  % Descripción:  
**Dirección de los vientos dominantes:** SO **Climatología:** Vientos fuertes  Hielo  Tª max.  Lluvias fuertes  Descripción:

## Salud del árbol y perfil de la especie

**Vigor:** Bajo  Normal  Alto  **Follaje:** Ninguno (por estación)  Ninguno (muerte)  Normal  100 % Clorótico  % Necrótico  %  
**Plagas y enfermedades:** Afección fúngica a nivel de cuello y cruz. **Abiótico:** Alcorque limitado, probablemente con restos de escombros  
**Perfil de fallos por especie:** Ramas  Tronco  Raíces  Descripción: Colapsos de estructuras afectadas por afección fúngica y con inserciones epicórmicas.

## Factores de carga

**Exposición al viento:** Protegida  Parcial  Total  Túnel de viento  **Tamaño relativo de copa:** Pequeño  Medio  Grande   
**Densidad copa:** Escasa  Normal  Densa  **Ramas interiores:** Pocas  Normal  Densas  **Trepadora/Muérdago/Musgo:**  
**Cambios recientes o previstos en los factores de carga:**

## Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

**-- Copa y Ramas --**

Copa desequilibrada  LCR 80 % (Porcentaje copa viva) Grietas  Daños por rayos   
 Ramas/ramillas muertas: 20 % sobre total Diámetro máximo 3 Codominancia  Corteza incluida   
 Ramas rotas/colgantes: Número Diámetro máximo Uniones débiles  Cavidades/nidos 30 % Perímetro  
 Ramas sobre extendidas:  Fallos previos de ramas Ramas similares presentes   
**Historial de Poda:** Corteza muerta/pérdida  Cáncer/agallas/nudos  Albura dañada/descompuesta   
 Limpieza  Aclareo  Refaldado  Cuerpos fructíferos  Duramen descompuesto   
 Reducción  Desmoche  Cola de León  Crecimiento de respuesta No se detecta  
 Cortes a ras  Otros   
 Principal (es) preocupación (es): Colapso horquilla cruz principal.

**Cargas adicionales:** Ninguna  Menor  Moderada  Significativa   
**Probabilidad de fallos:** Improbable  Posible  Probable  Inminente

**-- Tronco --**

Corteza muerta/perdida  Color/textura anormal de corteza   
 Troncos codominantes  Corteza incluida  Grietas   
 Albura dañada/descompuesta  Cáncer/agalla/nudos  Rezan savia   
 Daños por rayo  Duramen descompuesto  Cuerpos fructíferos/setas   
 Cavidad/nido % Perímetro Profundidad Conicidad atípica   
 Inclinación 24 ° Corregida? No  
 Espesor de la pared residual (t) - t/R  
 Crecimiento de respuesta No se detecta  
 Principal (es) preocupación (es): Rotura de tronco

**Cargas adicionales:** Ninguna  Menor  Moderado  Significativa   
**Probabilidad de fallos:** Improbable  Posible  Probable  Inminente

**-- Raíces y cuello radicular --**

Cuello enterrado/no visible  Profundidad Estrangulamiento   
 Muerta  Degradado  Hongos/setas  Exudaciones   
 Cavidades  20 % Perímetro Profundidad de la cavidad 30cm  
 Grietas  Cortes/raíces dañadas  Distancia al tronco  
 Levantamiento del plato radicular  Debilidad de suelo   
 Crecimiento de respuesta No se detecta  
 Principal (es) preocupación (es): Rotura a nivel de cuello

**Cargas adicionales:** Ninguna  Menor  Moderado  Significativa   
**Probabilidad de fallos:** Improbable  Posible  Probable  Inminente

