

Expediente 9/2018

AP-665-2018
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 13 de julio de 2018, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Olmo (*Ulmus pumila*) con nº de ID 1.448 situado en la Calle Hytasa (AP-665-18), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. **LESIONES GRAVES:** Porte excesivamente ahilado, sin posibilidad de reformación, debido a la sobre elevación de la cruz respecto al nivel original, dejando un único eje en copa, con madera debilitada por la pudrición interna. Varias heridas antiguas de poda de ramas mayores de 15 cm. en el fuste, sin cicatrización activa. Cavidad en la base del tronco que evidencia posibles daños radiculares infringidos por obras de remodelación del pavimento o alcorque. Antecedentes de caída de ramas. **ESTADO GENERAL:** Muy desestructurado por excesivo refaldado de copa. Poco vigoroso con abundantes ramillas secas. **OBSERVACIONES:** Afecciones foliares de grado medio por galeruca y brotación epicórmica en tronco y alcorque".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242



Código Seguro De Verificación:	uHLMxzfuz/XWpp2+j0q9Gg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cesar Jose Gallardo Soler	Firmado	16/07/2018 08:44:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/uHLMxzfuz/XWpp2+j0q9Gg==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (665/18) PARTE 2ª

1. **FECHA:** 2/07/18
2. **SITUACIÓN:** Calle Hytasa **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Ulmus pumila* **Nº ID:** 1448
4. **P.C. (cm):** 163 **ALTURA (m):** 13 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual 1m²
5. **LATITUD DE ACERADO:** Sobre acerado y aparcamiento.
6. **LESIONES GRAVES:** Porte excesivamente ahilado, sin posibilidad de reformatión, debido a la sobre elevación de la cruz respecto al nivel original, dejando un único eje en copa, con madera debilitada por la pudrición interna. Varias heridas antiguas de poda de ramas mayores de 15cm en el fuste, sin cicatrización activa. Cavidad en la base del tronco que evidencia posibles daños radiculares infringidos por obras de remodelación del pavimento o alcorque. Antecedentes de caída de ramas.
7. **ESTADO GENERAL:** Muy desestructurado por excesivo refaldado de copa. Poco vigoroso con abundantes ramillas secas.
8. **OBSERVACIONES:** Afecciones foliares de grado medio por galeruca y brotación epicórmica en tronco y alcorque.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





Ávda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 547 32 32
Telefax 95 547 32 42
www.parquesyjardines.sevilla.org

10. PLANO SITUACIÓN:

