

**Expediente 70/2021**

AP-204-2021  
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 9 de julio de 2021, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Cercis siliquastrum** con nº de ID 749 situado en la Calle Río de la Plata (AP-204-2021), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO:** Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar viejo de **Cercis siliquastrum**, situado en la Calle Río de la Plata, debido a la grave pudrición del tronco, hueco desde la base hasta la cruz principal, con fisura longitudinal abierta a lo largo de todo el fuste e insuficiente pared residual para garantizar la integridad estructural. La copa se encuentra irreversiblemente desequilibrada y presenta mínima amplitud, conformada por un único eje principal debido al antiguo fallo del brazo codominante. La descomposición de la madera es evidente en la lesión del desgarró, debilitando la inserción del eje remanente. **ESTADO GENERAL:** Árbol viejo, desestructurado, brotación epicórmica y adventicia. **OBSERVACIONES:** Tendencia de la especie a manifestar síntomas de senescencia prematura en alineaciones viarias, por lo que actualmente se recomienda su plantación preferentemente en zona verde".*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | QGNeeeEH/nmSZ9XNFACPsw==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Pablo Rodriguez Zulategui   | Firmado | 09/07/2021 14:12:49 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/1                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QGNeeeEH/nmSZ9XNFACPsw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QGNeeeEH/nmSZ9XNFACPsw==</a> |         |                     |



**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (204/21) PARTE 2ª**

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 06/07/21
2. **SITUACIÓN:** Calle Río de la Plata **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Cercis siliquastrum* **Nº ID:** 749
4. **P.C. (cm):** 120 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas, zona de aparcamiento en línea y calzada de un carril de circulación.
6. **LESIONES GRAVES:** Pudrición interna avanzada y oquedad central en todo el tronco con descomposición total de la madera, fisura longitudinal abierta y escasa pared residual, insuficiente para garantizar la integridad estructural. Copa mínima en cuanto a diámetro y presencia de ramas interiores, conformada por un único eje remanente tras el fallo del codominante. Lesión abierta por el antiguo desgarró, con degradación completa de la madera expuesta y progresión de la afección en la base del eje remanente de copa.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol viejo, desestructurado, brotación epicórmica y adventicia.
8. **OBSERVACIONES:** Tendencia de la especie a manifestar síntomas de senescencia prematura en alineaciones viarias, por lo que actualmente se recomienda su plantación preferentemente en zona verde.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





**10. PLANO SITUACIÓN:**

