

Área de Transición Ecológica y Deportes

Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente: 72/2023 AP-39-2023 a AP-52-2023 y AP-57-2023 a AP-58-2023 AP-52-2023 CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente Parques y Jardines, con fecha 17 de marzo de 2023, se ha servido decretar lo siguiente:

"ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de Ulmus pumila con ID nº 127.893, situado en el Parque Infanta Elena (AP-52-2023). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: MOTIVO DEL APEO: Afección por obra pública. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Ulmus pumila situado en el Parque Infanta Elena, al encontrarse en la zona de afectación de una obra de acondicionamiento y mejora de la red de saneamiento de Emasesa. La proyección del colector para la adecuación y acondicionamiento impide la viabilidad del ejemplar, debido a su emplazamiento, donde se situará el colector proyectado y la unión con el existente. Se trata de un ejemplar muy debilitado, presenta de múltiples ramas secas, regresión de copa y poca vigorosidad, sin defectos que generen riesgo inminente. Debido a que no existe alternativa para la implantación del proyecto, considerándose ejemplar no trasplantable, se solicita el apeo del mismo. ESTADO GENERAL: Malo. El estado fisiológico, asociado al vigor, está muy debilitado por la presencia de múltiples ramas secas y poca vigorosidad, sin presentar riesgo alguno en el momento de la inspección. OBSERVACIONES: Es un ejemplar muy debilitado, copa en regresión donde se observa desgarros en copa por fallos; con alta presencia de ramas secas y copa muy debilitada, que no presenta defectos graves que generen riesgo de caída inminente del ejemplar. Debido a las obras que se van a acometer en la zona por parte de Emasesa y dado que el ejemplar está situado en la traza del mismo, considerándose no trasplantable. Por tratarse de un imperativo por obra en el entorno del Parque Infanta Elena, se considera imprescindible su apeo".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines P.A.

La Adjunta a la Jefatura del Servicio

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 41012 Sevilla Teléfono 95 54 73232 Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	WyFItcLm3779mOHb+zEiYQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	17/03/2023 14:40:16
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WyFItcLm3779mOHb+zEiYQ==		





Transición Ecológica y Deportes Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines Servicio de Parques y Jardines

FICHA DE COMUNICADO APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 52-2023) PARTE 2º

1. FECHA: 16/02/23

2. SITUACIÓN: Parque Infanta Elena

3. ESPECIE: Ulmus pumila ID 127.893

4. P.E. (c.m): 100 ALTURA (m): 7,0 ALCORQUE (m):

5. LATITUD DE ACERADO:

6. LESIONES GRAVES: Ninguna.

7. ESTADO GENERAL: Malo. El estado fisiológico, asociado al vigor, está muy debilitado por la presencia de múltiples ramas secas y poca vigorosidad, sin presentar riesgo alguno en el momento de la inspección.

8. **OBSERVACIONES:** Es un ejemplar muy debilitado, copa en regresión donde se observa desgarros en copa por fallos; con alta presencia de ramas secas y copa muy debilitada, que no presenta defectos graves que generen riesgo de caída inminente del ejemplar.

Debido a las obras que se van a acometer en la zona por parte de Emasesa y dado que el ejemplar está situado en la traza del mismo, considerándose no trasplantable. Por tratarse de un imperativo por obra en el entorno del Parque Infanta Elena, se considera imprescindible su apeo.

9. FOTOGRAFÍAS:



Transición Ecológica y Deportes Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines

Servicio de Parques y Jardines





10. PLANO SITUACIÓN

