

Expediente: 19/2024

AP-1099-2024
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 08 de noviembre de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar maduro de Acer negundo con ID 1593, situado en Calle Isaac Peral, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Bellavista-La Palmera (AP-1099-2024), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA.** tras la actuación de bomberos, debido al colapso del árbol sobre la franja de aparcamiento por fallo del anclaje radicular, durante la jornada de eventos meteorológicos adversos registrada el pasado 16 de octubre, tras varias jornadas de lluvia continuada, con rachas de viento que superaron los 40km/h. El ejemplar se encontraba decrébito por la necrosis de prácticamente la totalidad de los tejidos funcionales, causando su decaimiento irreversible. Tras el vuelco, favorecido por el debilitamiento del suelo de albero compactado, saturado tras la precipitación, se observa la pudrición avanzada de la madera interna y la carencia de raíces estructurales en la parte hipogea. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, decrébito, con copa muy reducida en cuanto a funcionalidad, amplitud y carga. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 16 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia continuada durante varios días sucesivos y velocidades de viento superiores a 40km/h. En general, esta especie se caracteriza por su alta frecuencia y sensibilidad de afectación a la pudrición ‘blanca o fibrosa’, como la que evidencia este ejemplar, agravada por la baja capacidad de compartimentación de la pudrición de su madera, por lo que es proclive a la generación de cavidades en etapas maduras de desarrollo.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	jWVO4Mn00iBNC1wSqZeU7Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodríguez Zulategui	Firmado	08/11/2024 11:01:15
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jWVO4Mn00iBNC1wSqZeU7Q==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1099/24)
PARTE 1ª

ID: 1593
Código Apeo: AP 1099/24
UBICACIÓN: Calle Isaac Peral
Árbol: *Acer negundo*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, a la retirada de restos de un ejemplar maduro de *Acer negundo*, situado en la calle Isaac Peral, tras la actuación de bomberos, debido al colapso del árbol sobre la franja de aparcamiento por fallo del anclaje radicular, durante la jornada de eventos meteorológicos adversos registrada el pasado 16 de octubre, tras varias jornadas de lluvia continuada, con rachas de viento que superaron los 40km/h. El ejemplar se encontraba decrépito por la necrosis de prácticamente la totalidad de los tejidos funcionales, causando su decaimiento irreversible. Tras el vuelco, favorecido por el debilitamiento del suelo de albero compactado, saturado tras la precipitación, se observa la pudrición avanzada de la madera interna y la carencia de raíces estructurales en la parte hipogea.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 6 de noviembre del 2024

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	07/11/2024 12:18:15	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 1099/24)
PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

- FECHA:** 06/11/24
- SITUACIÓN:** Calle Isaac Peral **DISTRITO:** Bellavista-La Palmera
- ESPECIE:** *Acer negundo* **Nº ID:** 1593
- P.C. (cm):** 130 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Terrizo de albero
- LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas, centros administrativos y escolares. Calzada de dos carriles de circulación en un sentido y franja de aparcamiento en línea, de alta ocupación, produciéndose el estacionamiento en la propia zona de albero, dentro del área de influencia del arbolado.
- LESIONES GRAVES:** Vuelco del ejemplar sobre la franja de aparcamiento por fallo del anclaje radicular y debilitamiento del suelo. 90% madera necrótica en descomposición, con oquedad central a lo largo del tronco debido a la pudrición avanzada del duramen. Daños mecánicos en el fuste como consecuencia de roce o impacto de vehículos durante el estacionamiento. Carencia y degradación de raíces de relevancia estructural por la excesiva compactación del suelo de albero dentro del área crítica de anclaje radicular.
- ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, decrepito, con copa muy reducida en cuanto a funcionalidad, amplitud y carga.
- OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 16 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia continuada durante varios días sucesivos y velocidades de viento superiores a 40km/h. En general, esta especie se caracteriza por su alta frecuencia y sensibilidad de afectación a la pudrición 'blanca o fibrosa', como la que evidencia este ejemplar, agravada por la baja capacidad de compartimentación de la pudrición de su madera, por lo que es proclive a la generación de cavidades en etapas maduras de desarrollo.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	07/11/2024 12:18:15
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==		



9. FOTOGRAFÍAS:




Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	07/11/2024 12:18:15
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==		



10. PLANO SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	07/11/2024 12:18:15	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/IsAroiN1K80a0qLjtvQ4QA==			